



**Odměrka matečných louhů 5000L – C84,
úprava stávající odměrky**

Technická zpráva

Počet stran: 2 + 6 příloh

Vypracoval: Jiří Mudruňka

14. 03. 2023

Obsah zprávy

1. Úvod
2. Popis úpravy
3. Přílohy

1. Úvod

Skutečný stav stávající odměrky byl zjištěn osobní návštěvou na budově Ry42.

Odměrka by zaměřena, tloušťky stěn odečteny z protokolu:

Protokol o měření síly stěny materiálu ultrazvukem ČSN EN 14127 č.3/23

2. Popis úpravy

Úprava zařízení spočívá v těchto úkonech:

- úprava odměrky dle výkresu č. 1-3-1097
- úprava nosného rámu dle výkresu č. 3-3-4937
- instalace nového průlezu DN500 dle výkresu č. 2-2-2674
- instalace topného hadu DN25 dle výkresu č. 3-3-4936
- zaslepení stávajících hrdel dle TABULKY HRDEL
- instalace Teploměřové jímky
- Zaslepovací příruby použít dle příslušných dimenzí jednotlivých hrdel, jakost materiálu 316L (1.4404)

3. Přílohy

Seznam výkresů:

- 1-3-1097 ODMĚRKA C84 - 5000Litrů
- 2-2-2674 Průlez DN500
- 4-2-7176 Příruba DN500
- 4-2-7177 Víko DN500
- 3-3-4936 Topný had
- 3-3-4937 Úprava nosného rámu.